

#### CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

Nombre del Medio de Verificación:				
Minuta del primer recorrido de verificación de seguridad e higiene.				
1303- Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López				
Mateos"				
M001- Administración Responsable de los Recursos				
F.P.G02.A03. Gestión de las actividades atendidas en materia de Seguridad,				
Higiene y Bienestar de las personas servidoras públicas del Organismo.				
3- Porcentaje de Avance Trimestral en la gestión de Trámites realizados ante				
el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo.				
(Número de Sesiones del Comité de Seguridad, Higiene y Bienestar de las				
Personas Servidoras Públicas del Organismo. /Número de Sesiones				
Calendarizadas del Comité de Seguridad, Higiene y Bienestar de las Personas				
Servidoras Públicas del Organismo) x 100.				
Segundo Trimestre 2024				
https://evasamano.edu.mx/SIPPRES				
1303-3305 - Despacho de la Dirección Administrativa				

#### Datos de las Variables reportadas:

**Numerador**: Número de Sesiones del Comité de Seguridad, Higiene y Bienestar de las Personas Servidoras Públicas del Organismo.

**Denominador**: Número de Sesiones Calendarizadas del Comité de Seguridad, Higiene y Bienestar de las Personas Servidoras Públicas del Organismo.

**Descripción de los resultados:** Para este indicador en el primer trimestre, se programó una meta del 100%. Se obtuvo un resultado del 100%, ya que se llevó a cabo 1 sesión del Comité de Seguridad, Higiene y Bienestar de las Personas Servidoras Públicas del Organismo.

Tipo de Evidencia: Minuta de verificación de seguridad e higiene

Se anexa 1 Minuta de verificación de seguridad e higiene.

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

MINUTA DEL <u>SEGUNDO</u> RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL AÑO <u>2024</u> DEL EDIFICIO DE LA <u>DIRECCIÓN GENERAL</u>.

EN LA CIUDAD DE <u>CHETUMAL</u> QUINTANA ROO, SIENDO LAS <u>13:30</u> HRS. DEL DÍA <u>27</u> DEL MES DE <u>JUNIO DE</u> <u>2024</u>, NOS ENCONTRAMOS REUNIDOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE <u>LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS."</u>

**CENTRO DE TRABAJO: DIRECCIÓN GENERAL** 

TOTAL DE TRABAJADORES: TOTAL DE 39, DISTRIBUIDO POR 19 HOMBRES, 20 MUJERES

TURNOS DE TRABAJO: MIXTO TIPO DE VERIFICACIÓN: ORDINARIA

**PERIODO:** TRIMESTRAL

ALCANCE: TODAS LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DOMICILIO: AV. OTHÓN P. BLANCO, #154, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, C.P. 77090, CHETUMAL, Q. ROO.

DERIVADO DE LA REVISIÓN FÍSICA Y RECORRIDO DE TODO EL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL SE DETECTARON LAS SIGUIENTES INCIDENCIAS:

INCIDENCIAS NUEVAS

(SI) <del>(NO)</del>

INCIDENCIA	ÁREA DONDE SE ENCUENTRA	DESCRIPCIÓN
		-



<del>(SI)</del> (NO)

INCIDENCI A PERSISTEN TE	ÁREA DONDE SE ENCUENTR A	DESCRIPCI ÓN
99-DIVERSAS (FALTA DE MANTENIMIENTO A TECHO)	ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO	DESPRENDIMIENTO EN TECHO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEJANDO A LA VISTA LAS VIGAS.
99-DIVERSAS (FALTA DE MANTENIMIENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DESPRENDIMIENTO EN TECHO DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Página 1





### EVIDENCIAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO:



## EVIDENCIAS DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES:



### INCIDENCIAS SUBSANADAS (SI) (NO)

INCIDENCIA SUBSANADA	ÁREA DONDE SE ENCONTRABA	DESCRIPCIÓN
99-DIVERSAS (FALTA DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y TECHO	RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	GRIETAS PROFUNDAS EN AMBAS COLUMNAS DE LA ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.
07-ESCALERAS SIN PROTECCIÓN ANTIDERRAPANTE	ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO	ROTURA Y DESPRENDIMIENTO DE LA GOMA ANTIDERRAPANTE DE LAS ESCALERAS DE LA ENTRADA DEL EDIFICIO.
99-DIVERSAS (FALTA DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y TECHO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	GRIETAS PROFUNDAS Y DESPRENDIMIENTO DE TECHO EN LA ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
99-DIVERSAS (FALTA DE MANTENIMIENTO	PLANEACIÓN	GRIETAS EN LA PARED SUPERIOR DE LAS 2 ÁREAS DE LA DIRECCIÓN , COLUMNA Y TECHO AGRIETADOS.







Página 2




## Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

A PAREDES Y TECHO)		
99-DIVERSAS (FALTA DE MANTENIMIENTO A PAREDES Y TECHO)	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	GRIETAS EN LA COLUMNA, SUPERIORES A 3

## EVIDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS:














#### EVIDENCIAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO:





# EVIDENCIAS DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES:









# EVIDENCIAS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN:









### Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

EN EL TRIMESTRE HUBO INCIDENCIAS SOLVENTADAS, LAS INCIDENCIAS SUBSISTENTES EL PROCEDIMIENTO DE SOLVENTACIÓN ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DEL ÁREA COMPETENTE.

SIENDO LAS <u>15:00</u> HRS. DEL MISMO DIA QUE INICIA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE MINUTA FIRMANDO AL CALCE QUIENES PARTICIPARON EN EL <u>SEGUNDO</u> RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DEL AÑO <u>2024</u>, DE SEGURIDAD E HIGIENE.

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

<u>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</u>

PRESIDENTE DEL CSYST

LIC. ÁNGELA ASHANTY PALMA POOT JEFA DEPTO. DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS SECRETARIO TÉCNICO DEL CSYST

C. LUIS FELIPE VALDEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPTO. DE PROGRAMIACIÓN Y

PRESUPUESTO

VOCAL REPRESENTACIÓN OFICIAL

CP. JORGE ORLANDO VALLEJOS LOERA

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

VOCAL REPRESENTACIÓN OFICIAL

LIC. CLARA DE TESUS CHAN TUT

RESPONSABLE DE ÁREA

VOCAL REPRESENTACIÓN SINDICAL